NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ATE MAX

Diskrétní řešení.
S ohledem na vaši budovu.

Vysoušení zdiva bez chemické injektáže. Přístroj napájený ze sítě, pevné umístění a doporučení pro vaši budovu.

60 m

průměr pokrytí

Vyrobeno v Castres, Francie

Společností Syselec se systémem řízení kvality certifikovaným podle ISO 9001:2015.



01

Bez injektáže

Žádné chemické látky vstřikované do zdiva.

02

Instalační video

Video pro přípravu instalace.

03

Kontakt s výrobcem

Přímý kontakt pro výběr modelu a podporu.

Řekněte nám o svém projektu

helphumiditepro.com

Pro zjištěnou vzlínající vlhkost. Neřeší úniky, zatékání ani kondenzaci. Výsledky závisí na budově a instalaci.

Jasné údaje pro výběr

Údaje modelu a informace k uchování s přístrojem.

Model	**ATE MAX**
Pokrytí	**30 m poloměr / 60 m průměr**
Rozměry	**322 × 232 × 32 mm**
Hmotnost	**2 kg**
Napájení	**Samostatný adaptér - výstup 12 V DC**
Spotřeba elektřiny	**0,75 W**
Použití	**Uvnitř - od 0 °C do 40 °C**

Používejte pouze dodaný adaptér nebo kompatibilní náhradu schválenou výrobcem. Dodržujte elektrické údaje na štítku.

Výroba, kvalita a shoda

EMC: směrnice 2014/30/EU. Odkazy prohlášení ATE: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 a EN 62311. RoHS: směrnice 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU. OEEZ: směrnice 2012/19/EU.

CE je označení; EMC se týká elektromagnetické kompatibility. Tyto odkazy necertifikují účinnost vysoušení. Uchovejte dokumentaci přístroje a napájení.

Instalace krok za krokem

Před instalací si přečtěte celý návod. Připravte podklad, místo a podmínky instalace.

INSTALAČNÍ VIDEO : youtu.be/MtiRUckiwW8

Video v angličtině



Ilustrační obrázek. Dodržujte odstupy a instalační pokyny.

HLAVNÍ BODY INSTALACE

30 cm - 1 m

nad podlahou

1,50 m min.

od ostatních elektrických nebo elektronických přístrojů

Naskenujte a přehrajte video

01 Ověřte pokrytí a odstupy

Zvolte oblast pokrytou modelem. Dodržte nejméně 1,50 m od ostatních elektrických nebo elektronických přístrojů.

02 Dodržte výšku

Pouzdro instalujte mezi 30 cm a 1 m nad podlahou.

03 Zvolte vhodnou stěnu

Upevněte přímo na nosnou nebo konstrukční stěnu. Neinstalujte na sádrokartonovou předstěnu. Přizpůsobte kotvení podkladu.

04 Zachovejte místo

Po instalaci přístroj nepřemisťujte. Před změnou polohy kontaktujte výrobce.

05 Zapojte a zkontrolujte

Použijte dodaný adaptér a ponechte přístroj trvale napájený. Kontrolky ověřte podle následujících pokynů.

Kontrolky: červená = napájení; zelená = provozní indikace. Pokud očekávané kontrolky nesvítí trvale, kontaktujte dodavatele. Svítící kontrolka neměří vysychání zdiva.

Podpora vysychání zdiva

Instalace je součástí řešení vlhkosti budovy.

01

Nechte podklady dýchat

Odstraňte filmotvorné omítky nebo nátěry přibližně do 10 cm nad poškozenou oblast. Nejprve ověřte druh povrchu a stav podkladu.

02

Zajistěte větrání

Zkontrolujte proudění vzduchu a větrání. Zajistěte mezery pod dveřmi nejméně 1,5 cm v suchých a 2 cm ve vlhkých místnostech podle požadavků budovy.

03

Obnovujte ve správný čas

Počkejte, až stav zdiva umožní dokončovací práce. Odstraňte kartáčem hygroskopické soli; použijte kompatibilní omítku, například vápennou, a případně ošetření proti solím.

04

Řešte přítok vody

Zjistěte příčinu bočního zatékání nebo tlaku vody. Drenáž či hydroizolace vyžadují vhodné posouzení.

Orientační doba je 18 až 24 měsíců. Tloušťka, materiály, povrchy, větrání a přítok vody ovlivňují vysychání. Přístroj nezaručuje úplné vysušení budovy.

Stávající plísně, úniky vody, zaplavení a kondenzace vyžadují samostatné řešení.

Bezpečné používání a uchování

Bezpečnostní pokyny, záruky a pomoc. Návod uschovejte.

Chraňte před vodou

Pouze uvnitř, od 0 °C do 40 °C. Chraňte před kapající a stříkající vodou. Na přístroj nelijte kapaliny.

Při poškození

Nepoužívejte při poškození pouzdra, kabelu nebo součástí. Neopravujte sami; kontaktujte výrobce, servis nebo kvalifikovanou osobu.

Děti a osoby vyžadující pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Osoby vyžadující pomoc potřebují vhodné pokyny a dohled odpovědné dospělé osoby. Používejte pouze k určenému účelu.

Záruka a pomoc

Záruka výrobce: 10 let na přístroj a 2 roky na napájení podle prodejních podmínek, bez dotčení zákonných práv. Uveďte model, referenci nebo sériové číslo, doklad o koupi a popis problému.

Konec životnosti

Přístroj ani adaptér nevyhazujte do komunálního odpadu. Využijte sběr elektroodpadu, sběrný dvůr nebo zpětný odběr distributora.

Pokud kontrolka zhasne, kabel je poškozen nebo provoz neobvyklý, přestaňte přístroj používat a kontaktujte HUMIDISTOP FRANCE. Pouzdro neotvírejte.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - VÝROBCE

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - helphumiditepro.com

Uschovejte s dokladem o koupi. Ilustrační obrázky; dodržujte tento návod.