MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

ATE MAX

O soluție discretă.
Atenție pentru clădirea dumneavoastră.

Uscarea pereților fără injecții chimice în zidărie. Un aparat alimentat electric, o poziție fixă și recomandări pentru clădire.

60 m

diametru de acoperire

Fabricat la Castres, Franța

De Syselec, companie cu sistem de management al calității certificat ISO 9001:2015.



01

Fără injecții

Fără produse chimice injectate în pereți.

02

Video de instalare

Un videoclip pentru pregătirea instalării.

03

Contact cu producătorul

Contact direct pentru alegerea modelului și asistență.

Descrieți-ne proiectul dumneavoastră

helphumiditepro.com

Pentru umiditate capilară ascendentă identificată. Nu tratează scurgerile, infiltrațiile sau condensul. Rezultatele depind de clădire și instalare.

Informații clare pentru alegere

Caracteristicile modelului și informații de păstrat împreună cu aparatul.

Model	**ATE MAX**
Acoperire	**30 m rază / 60 m diametru**
Dimensiuni	**322 × 232 × 32 mm**
Greutate	**2 kg**
Alimentare	**Adaptor separat - ieșire 12 V DC**
Consum electric	**0,75 W**
Utilizare	**Interior - de la 0 °C la 40 °C**

Utilizați doar adaptorul furnizat sau un înlocuitor compatibil aprobat de producător. Respectați caracteristicile electrice de pe etichetă.

Fabricație, calitate și conformitate

CEM: Directiva 2014/30/UE. Referințele declarației ATE: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 și EN 62311. RoHS: Directiva 2011/65/UE modificată prin 2015/863/UE. DEEE: Directiva 2012/19/UE.

CE este un marcaj; CEM privește compatibilitatea electromagnetică. Aceste referințe nu certifică eficacitatea uscării. Păstrați documentația aparatului și a alimentării.

Instalare pas cu pas

Citiți manualul înainte de instalare. Pregătiți suportul, poziția și condițiile de montaj.

VIDEO DE INSTALARE : youtu.be/MtiRUckiwW8

Videoclip în limba engleză



Imagine ilustrativă. Respectați distanțele și instrucțiunile de instalare.

REPERELE ESENȚIALE

30 cm - 1 m

deasupra pardoselii

1,50 m min.

față de alte aparate electrice sau electronice

Scanați pentru a vedea videoclipul

01 Verificați acoperirea și distanțele

Alegeți o zonă acoperită de model. Păstrați minimum 1,50 m față de alte aparate electrice sau electronice.

02 Respectați înălțimea

Montați carcasa între 30 cm și 1 m deasupra pardoselii.

03 Alegeți suportul potrivit

Fixați direct pe un perete portant sau structural. Nu montați pe placare din gips-carton. Adaptați fixările la suport.

04 Păstrați poziția

Nu mutați aparatul după instalare. Contactați producătorul înainte de schimbarea poziției.

05 Conectați și verificați

Utilizați alimentarea furnizată și păstrați aparatul alimentat continuu. Verificați indicatoarele conform instrucțiunilor de mai jos.

Indicatoare: roșu = alimentat; verde = indicator de funcționare. Dacă indicatoarele prevăzute nu rămân aprinse, contactați furnizorul. Un indicator aprins nu măsoară uscarea peretelui.

Sprijinirea uscării pereților

Instalarea face parte din gestionarea umidității clădirii.

01

Lăsați suporturile să respire

Îndepărtați tencuielile sau acoperirile peliculogene până la aproximativ 10 cm deasupra zonei degradate. Verificați înainte tipul acoperirii și starea suportului.

02

Asigurați ventilația

Verificați circulația aerului și ventilația. Prevedeți spații sub uși de minimum 1,5 cm în camere uscate și 2 cm în camere umede, adaptate cerințelor locuinței.

03

Refaceți finisajele la momentul potrivit

Așteptați până când pereții permit finisarea. Periați sărurile higroscopice de la suprafață; folosiți tencuială compatibilă, de exemplu pe bază de var, și tratament antisăruri dacă este necesar.

04

Tratați separat intrările de apă

Identificați cauza infiltrațiilor laterale sau a presiunii apei. Drenajul ori impermeabilizarea necesită un studiu adecvat.

Perioada orientativă este de 18-24 de luni. Grosimea, materialele, acoperirile, ventilația și intrările de apă influențează uscarea. Dispozitivul nu garantează uscarea completă a clădirii.

Mucegaiul existent, scurgerile, inundațiile și condensul necesită tratament separat.

Utilizare și păstrare în siguranță

Precauții, garanții și asistență. Păstrați acest manual.

Protejați de apă

Numai la interior, între 0 °C și 40 °C. Nu expuneți la picături sau stropi și nu turnați lichide pe aparat.

În caz de deteriorare

Nu utilizați dacă sunt deteriorate carcasa, cablul sau componentele. Nu reparați singur; contactați producătorul, serviciul tehnic sau o persoană calificată.

Copii și persoane care necesită asistență

Nu lăsați la îndemâna copiilor și animalelor. Persoanele care necesită asistență trebuie instruite corespunzător și supravegheate de un adult responsabil. Utilizați doar conform destinației.

Garanție și asistență

Garanția producătorului: 10 ani pentru aparat și 2 ani pentru alimentare, conform condițiilor de vânzare și fără a afecta garanțiile legale. Pentru asistență, comunicați modelul, referința sau seria, dovada achiziției și descrierea problemei.

Sfârșitul duratei de utilizare

Nu aruncați aparatul sau adaptorul cu gunoiul menajer. Folosiți colectarea deșeurilor electrice și electronice: centru de reciclare, punct de colectare sau preluare de distribuitor.

Dacă un indicator se stinge, cablul este deteriorat sau funcționarea este neobișnuită, opriți utilizarea și contactați HUMIDISTOP FRANCE. Nu deschideți carcasa.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - PRODUCĂTOR

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - helphumiditepro.com

Păstrați cu dovada achiziției. Imagini ilustrative; respectați acest manual.